

大众汽车（中国）销售有限公司

召回部分进口兰博基尼品牌 Urus 汽车

日前，大众汽车（中国）销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自 2021 年 1 月 8 日起，召回 2018 年 9 月 21 日至 2020 年 7 月 21 日期间生产的部分进口 2019-2020 年款 Urus 系列汽车，共计 967 辆。

本次召回范围内的车辆由于供应商的制造原因，发动机舱内的燃油供油管的快速接头在长期高温的情况下可能发生热降解，极端情况下快速接头处可能出现裂纹并导致燃油泄漏，当遇到明火时可能造成发动机舱起火，存在安全隐患。

大众汽车（中国）销售有限公司将通过兰博基尼品牌授权经销商，为召回范围内的车辆免费更换燃油供油管（包括改进后的快速接头），以消除安全隐患。

应急处置措施：在车辆召回维修前，用户如果在发动机舱附近闻到燃油气味应立即停下车辆、关闭发动机，并联系就近的授权经销商对车辆进行检查和处理。

大众汽车（中国）销售有限公司将通过挂号信等方式通知相关车主。用户可通过大众汽车（中国）销售有限公

司兰博基尼品牌客户热线：400-116-6606，了解此次召回的
详细信息。此外，也可登录网站 dpac.samr.gov.cn、
www.recall.org.cn，关注微信公众号(SAMRDPAC)，了解更多信息，
反映缺陷线索。