

大众汽车（中国）销售有限公司兰博基尼品牌召回部分进口 2019 年款 Aventador S 系列汽车

日前，大众汽车（中国）销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定自 2019 年 1 月 25 日起，召回以下车辆，共计 48 辆：

2017 年 6 月 10 日至 2018 年 4 月 5 日期间生产的部分进口 2019 年款 Aventador SCoupe 系列汽车，共计 32 辆；2018 年 1 月 16 日至 2018 年 4 月 16 日期间生产的部分进口 2019 年款 Aventador S Roadster 系列汽车，共计 16 辆。

本次召回范围内的部分车辆，其安装的燃油箱可能不符合中国国家标准中针对燃油箱的测试压力要求，存在安全隐患。大众汽车（中国）销售有限公司兰博基尼品牌将免费为召回范围内的车辆更换改进后的全新燃油箱，以消除缺陷。

大众汽车（中国）销售有限公司兰博基尼品牌将及时通过电话和挂号信等方式发出通知。自召回之日起，用户可与大众汽车（中国）销售有限公司兰博基尼品牌授权经销商联系，或拨打大众汽车（中国）销售有限公司兰博基尼品牌服务热线 400-116-6606 获取此次召回的相关信息。